SHEET 1 OF 1

RELAY CODES & COMPONENTS LIST, GBW 12150
FUSE PANEL RACK COMMON SERVICES & POSITIVE BATTERY DISTRIBUTION.

RELAY	B.C.C CODE	DIAG. FIG	NOTES
F	10691	2A	
FB	4074	2A	
PF	7858	3A	
B	20004	5A	

COMPT DESIGNATION	B.P.O CODE	NOTES
YA	N° 9	FIG 2A.
YB	N° 35B	FIG 1C
YC	N° 35B	FIG 1E
YA	N° 35B	FIG. 5A
YB	N° 35B	FIG. 2B
YA	N° 12	FIG 1B
MRA	1/12AZ	FIG. 3A
(MRB)	SEE NOTE 1.	MOLY-G- REGULATOR Y223 TEXAS INSTRUMENTS - BEDFORD.
KR+KRT	N°.216	FIG
RV1		5K POTENTIOMETER 1W. FIG 3A
RBA.	R/660	RINGING RESISTOR LAMP. FIG 5C & B

NOTES:- A SPECIAL FACTORS OF SAFETY B SPECIAL ADJUSTMENTS C CIRCUIT POINTS OR MODIFICATIONS

LAYOUT



NOTE 1.
FOR EARLY EQUIPMENTS (MRB) WAS Y.223. THIS CODE IS NO LONGER AVAILABLE.
FOR NEW WORK IS 4033A (TEXAS INST. CODE) OR Z3B330AF (STC. CODE) TO BE USED.

N.Z.P.O. (7246A) 13.3.64. AG

APP.				
ISSUE 1. NOTE 1 ADDED (64126) MB	ISSUE 2. 10.8.66	ISSUE 2 3.10.73 REPLACEMENT TRACING. JHE	ORIGINATED BY	A.T.&E.C°.
			DATE	17-1-64
			SIGNED FOR COMMITTEE	HB

A.T.E. 1960 REV. E451