SHEET 1 OF 1

RELAY CODES & COMPONENTS LIST GBW 13242

ATTENDANTS CIRCUIT

20 35 & 49 LINE PABXs

RELAY	BCC CODE	DIAG FIG	NOTES	COMPT DESIGN	BPO CODE	NOTES
F	2012	1		R1 R5	N° 35 B	
				R6 R7	N° 35B	
IA	2137	1		R8 R10	N° 35 B	
				R11 R13	N° 35 B	
				R14	N 6	
				R15	N° 36	
				IC	3/16	
				C1-C3	N° 7725	
				MR1	2/2 AZ	
				RX1	NON LINEAR N° 2	
				KA KG		E T CODE N5264 C2A
				KH		E T CODE N5265 C2AK
				KJ KK		E T CODE N5264 C2A
				KDO KHO + KDE KHE		E T CODE N9302 MA3AT
				KO		E T CODE N9301MA3CT
				KT		E T CODE N9314 MA3AT
				KCO		E T CODE N9314 MA3AT
				KSS+KSE		E T CODE N9324 MA3CT
				KNS+KAA		E T CODE N9302 MAT
				KR+KF		E T CODE N9335 MA3CT
				BZ1	N° 33 A	
				KFO		20 LINE PABX } E T CODE N9301MA3AT
				KGO		35 LINE PABX

NOTES A [illegible] B [illegible] ADJUSTMENTS C [illegible] POINTS OR MODIFICATION

LAYOUT

FRONT





ISSUE							
1	30 6 64	RIG ADDED & LAYOUT REVISED (47189)	2	26 1 65	BZ1 WAS N°30A RIG DELETED (8122)	3	8 4 71
							BZ1 WAS SHOWN AS BPO N° 33 IN ERROR (122029)
						3A	27 2 74

NZPO

ORIGINATED BY	ET
DATE	30 6
SIGNED FOR COMMITTEE	[illegible]