

RELAY CODES & COMPONENTS LIST

GBW 13242

SHEET
1 OF 1



ATTENDANTS CIRCUIT

20 35 & 49 LINE PABX S

RELAY	BCC CODE	DIAG FIG	NOTES	COMPT DESIGN	BPO CODE	NOTES
F	2012	1		RI R5	N° 35 B	
3A	2137	1		R6 R7	N° 35 B	
				R8 R10	N° 35 B	
				R11 R13	N° 35 B	
				R14	N° 6	
				R15	N° 36	
				IC	3/16	
				CI-C3	N° 7725	
				MRI	2/2AZ	
				RXI	NON LINEAR N° 2	
				KA KG		ET CODE N5264 C2A
				KH		ET CODE N5265 C2AK
				KJ KK		ET CODE N5264 C2A
				KDD KHD		ET CODE N9302 MA3AT
				KDE KHE		
				KO		ET CODE N9301 MA3CT
				KT		ET CODE N9314 MA3AT
				KCO		ET CODE N9314 MA3AT
				KSS+KSE		ET CODE N9324 MA3CT
				KNS+KAA		ET CODE N9302 MAT
				KR+KF		ET CODE N9335 MA3CT
				BZI	N° 33 A	
				KFO		20 LINE PABX ET CODE
				KGO		35 LINE PABX N9301 MA3AT

NOTES A - P - A - SAFETY B - ELIA ADJUSTMENTS C - PRINTS OR MODIFICATION

LAYOUT
FRONT



ISS E 30 6 64	RIG ADDED & LAYOUT REVISED (3-7-65)	26 1 65	BZI WAS N930A	RIG DELETED (8-22)	3 8 4 71	BZI WAS SHOWN AS BPO N° 33 IN ERROR (122029)	3A 27 2 74	NZPO	ORIGINATED BY	ET
									DATE	30 6
									SIGNED FOR COMMITTEE	

CENT METERS

01

0

15

20

25

30